



Примечание:

На основании п. 6.3.3 ГОСТ 8.586.5-2005 чувствительный преобразователь термометра погружают в ИТ на глубину  $(0,3-0,7)D$ .

$0,3D=24,6\text{мм}$ ;  $0,7D=57,4\text{мм}$ ;

$24,6\text{мм} < 49\text{мм} < 57,4\text{мм}$ .

						100.17-021-АТС	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата		1.5